ьного директора
гор Куликов Г.Г.
2020 г.

План по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки МЧС России филиала АО УНПП «Молния» - -ДДОУ «Детский сад №192»

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Ответственное подразделение	Примечание
1.	Лестницы 3-го типа (наружные пожарные лестницы) располагаются на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов.	01.08.2020r.	отд.390, ДДОУ №192	* .
2.	Дверь тамбура эвакуационного выхода из ясельной группы открывается не по направлению выхода из здания.	01.08.2020r.	отд.390, ДДОУ №192	
3.	На путях эвакуации в коридоре допускается размещение предметов. (скамейки)	01.08.2020г.	ддоу №192	
4.	Входные двери групповых ячеек не выполнены с уплотнением в притворах.	01.08.2020r.	отд.390, ДДОУ №192	
5.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над дверями эвакуационных выходов спортивного зала.	01.08.2020r.	отд.380, отд. 620, ц.55, ДДОУ №192	
6.	Для покрытия пола в помещении музыкального зала применён материал с неизвестными показателями пожарной опасности (ламинат).	01.08.2020r.	отд.390, ДДОУ №192	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
7.	Отсутствует аварийное освещение эвакуационных путей и выходов.	01.08.2020г.	отд. 620, ц.55, ДДОУ №192	
8.	Приемно-контрольные приборы установлены в помещении площадью менее 15 кв.м.	01.08.2020г.	отд.380, ДДОУ №192	
9.	Помещение, где установлены приемно-контрольные приборы, не оборудовано аварийным освещением.	01.08.2020r	отд. 620, ц.55, ДДОУ №192	
10.	Система вентиляции кухни не		отд.380, отд. 620, ц.55, ДДОУ №192	
11.	При изучении представленной рабочей документации обнаружено, что в нарушение установленных требований	01.08.2020r.	отд.380, ДДОУ №192	

		T		
	оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здании выполнены при помощи кабельных изделий типа исполнения КСпНг(A)-FRLS, вместо требуемого типа исполнения кабельных изделий - Hr(A)-FRHFLTx. При этом объект защиты представляет собой место массового пребывания людей, поскольку в нём одновременно могут пребывать боле 50 человек.			
12.	Ширина лестничных маршей и лестничных площадок здания менее 1,35 м (фактически составляет 1,00-1,10 м.)	01.08.2020r.	отд.380, отд. 620, ц.55, отд. 390, ДДОУ №192	Данный пункт снят расчетами оценки пожарных рисков, где в результатах указано, что в здании ДДОУ №192 обеспечивается безопасная эвакуация. При этом данный пункт вновь включен в предписание, ввиду отсутствия аварийного освещения, несоответствия кабельных линий систем пожарной сигнализации и нарушений в области необеспечения расстояния не менее 1 метра от оконных проемов от лестниц 3-го типа (наружные пожарные лестницы).
13.	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м (фактически составляет 0,93-0,98 м)	01.08.2020r.	отд.380, отд. 620, ц.55, отд. 390, ДДОУ №192	Данный пункт снят расчетами оценки пожарных рисков, где в результатах указано, что в здании ДДОУ №192 обеспечивается безопасная эвакуация. При этом данный пункт вновь включен в предписание, ввиду отсутствия аварийного освещения, несоответствия кабельных линий систем пожарной сигнализации и нарушений в области необеспечения расстояния не менее 1 метра от оконных проемов от лестниц 3-го типа (наружные
14.	Ширина эвакуационных выходов из музыкального и спортивного залов менее 1,2 м (фактически составляет 0,79-0,85 м)	01.08.2020г.	отд.380, отд. 620, ц.55, отд. 390, ДДОУ №192	пожарные лестницы). Данный пункт снят расчетами оценки пожарных рисков, где в результатах указано, что в здании ДДОУ №192 обеспечивается безопасная эвакуация.

				При этом данный пункт вновь включен в предписание, ввиду отсутствия аварийного освещения, несоответствия кабельных линий систем пожарной сигнализации и нарушений в области необеспечения расстояния не менее 1 метра от оконных проемов от лестниц 3-го типа (наружные
15.	Ширина общих коридоров, предназначенных для эвакуации людей, менее 1,2 м. Выступающие конструкции стены уменьшают ширину коридоров до 0,98 - 1,13 м: участок коридора возле группы «Почемучки», возле электрощитовой, коридор между корпусами, коридор нового корпуса.	01.08.2020г.	отд.380, отд. 620, ц.55, отд. 390, ДДОУ №192	пожарные лестницы). Данный пункт снят расчетами оценки пожарных рисков, где в результатах указано, что в здании ДДОУ №192 обеспечивается безопасная эвакуация. При этом данный пункт вновь включен в предписание, ввиду отсутствия аварийного освещения, несоответствия кабельных линий систем пожарной сигнализации и нарушений в области необеспечения расстояния не менее 1 метра от оконных проемов от лестниц 3-го типа (наружные пожарные лестницы).
16.	Требования по сохранению работоспособности кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты предъявляются к конструкции кабельной линии в целом, включая все ее элементы, путем проведения испытаний согласно ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания», поскольку в силу пунктов 3.1, 3.2 ГОСТ Р 53316-2009 под работоспособностью кабельной линии понимается способность линии, предназначенной для передачи электроэнергии, отдельных ее импульсов или оптических сигналов и состоящей из одного или нескольких	01.08.2020г.	отд.380, отд. 620, ц.55, ДДОУ №192	The state of the s

-					
	параллельных кабелей (проводов,				٦
	токопроводов) с				
	соединительными, стопорными и				
	конечными муфтами		2		
	(уплотнениями) и крепежными	8	S)		
	деталями, проложенная согласно				
	требованиям технической		2		
	документации в коробах, гибких	,		w	
	трубах, на лотках, роликах,		N.		1
	mpocax,		× ×		
	изоляторах, свободным				
	подвешиванием, а также				
	непосредственно по	10			
	поверхности стен и потолков и	e e			
	в пустотах строительных				l
	конструкций или другим				
	способом продолжать				
	выполнять заданные функции	86			
	при воздействии стандартного				
	температурного режима в			* 2	
	течение заданного периода	•			
1	времени.				
l	Между тем, отчет об испытании или добровольный сертификат				ı
	или добровольный сертификат соответствия кабельных линий и				
	электропроводок систем			-	
	противопожарной защиты не				
L	представлены.				

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Приложение: предписание №1112/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Директор филиала ДДОУ «Детский сад №192»

Л.П. Бабушева

Начальник отд. 620

А.Н. Глушенков

Начальник отд. 380

Ю.Н. Погорелов

Начальник ц. 55

Х.Х. Латыпов

Инженер по ПБ

В.П. Якивчук

Начальник отд. 390

Р.Р. Шарафеев